

На ямальском месторождении взорвался тротил

К расследованию взрыва на Малыгинском месторождении Ямала подключились еще два ведомства — прокуратура и Гострудинспекция на Ямале. Стали известны некоторые подробности трагедии. Причиной взрыва стали предположительно тротилловые шашки.



Стало известно, что погибшими были сотрудники филиалов ООО «Газпром георесурс». Ранее сообщалось, что это сотрудники предприятия «Газпром бурение». Всего в результате ЧП травмы, несовместимые с жизнью, получили трое работников. Все они граждане РФ.

Как поясняют в окружной Трудинспекции, причиной взрыва стали предположительно тротилловые шашки. Там описывают обстоятельства происшествия: детонация и взрыв произошли при проведении вертикального сейсмопрофилирования в скважине номер 50 «Малыгинская», в специально оборудованном для обогрева работников помещении. Оно расположено поблизости от пункта взрыва.

Погибли начальник партии ПФ ООО «Газпром георесурс» 1971 года рождения, машинист

подъемника 1975 года рождения, топограф 1993 года рождения. Напомним, еще двоих пострадавших доставили бортом санавиации в Салехард. В медучреждении находятся машинист буровой установки 1976 года рождения и взрывник 1967 года рождения.

Следователи до места ЧП пока не добрались. Решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела, соответственно, пока не принято. Прокуратура намерена оценить исполнение компанией требований промышленной безопасности, правил пожарной безопасности в вахтовом вагон-городке, где проживают работники.